

ANEXO: ESTADO MECÁNICO DE LOS LOTES EN VENTA

LOTES UBICADOS EN ÓRDENES

LOTE Nº 1:

Nº Inventario 00313106 Matrícula E-2054-BFR

No arranca, falta la batería, pequeñas fugas de hidráulico, pérdida de refrigerante por maguitos botella expansión, cubiertas pinchadas, falta botella volteo cazo de carga. Cazo de carga en mal estado, asiento roto y piloto trasero roto.

LOTE Nº 2:

Nº Inventario 00313107 Matrícula E-2058-BFR

Falta la Ficha Técnica original. Falta protección botella derecha volteo cuchara. Faro delantero izquierdo roto. Espejo izquierdo roto. No tiene extintor. Piloto matricula roto. Rueda pinchada. Palanca selectora velocidad en mal estado. Asiento en mal estado. Volante en mal estado.

LOTE Nº 3:

Nº Inventario 00313112 Matrícula E-2059-BRF

Perdidas de hidráulico por distribuidor y cazo de carga en mal estado.

LOTE Nº 4:

Nº Inventario 00313116 Matrícula E-0876-BGG

Pequeñas fugas de hidráulico, falta botella volteo cazo de carga, cazo carga en mal estado, faltan espejos, piloto trasero izq. roto.

LOTE Nº 5:

Nº Inventario 00313119 Matrícula E-2262-BGG

Falta bomba de combustible y la batería. Asiento roto y sin cinturón de seguridad.

LOTE Nº 6:

Nº Inventario 00354257 Matrícula 1432-CRH

Sin averías de consideración. Estado mecánico y chasis de acuerdo a su antigüedad.



Empresa adherida a



ER-0885/1998 001/00 Tragsa
GA-2003/0120 001/00 Tragsa
SR-0229-ES-001/00 Tragsa
ER-0885/1998 002/00 Tragsatec
GA-2003/0120 002/00 Tragsatec
SR-0229-ES-002/00 Tragsatec

LOTE Nº 7:**Nº Inventario 00442038 Matrícula E-8949-BFN**

No arranca. Ruido en motor a altas revoluciones, pérdidas de hidráulico por distribuidores. Holguras en pluma y balancín. Pérdidas en botellas de brazo y balancín. Radiadores de aire acondicionado rotos. Silencioso suelto.

LOTE Nº 8:**Nº Inventario 00350286 No matriculado**

Remolque en desguace. Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es

LOTE Nº 9:**Nº Inventario 00350117 No matriculado**

Remolque en desguace.

LOTE Nº 10:**Nº Inventario 00350120 No matriculado**

Remolque en desguace.

LOTE Nº 11:**Nº Inventario 00447422 No matriculado**

Estado de conservación de acuerdo a su antigüedad. Sin averías de consideración.

LOTE Nº 12:**Nº Inventario 00503516 Matrícula E-2373-BFR**

Estado de conservación de acuerdo a su antigüedad. Sin averías de consideración.

LOTE Nº 13:**Nº Inventario 00503517 Matrícula E-2374-BFR**

Estado de conservación de acuerdo a su antigüedad. Sin averías de consideración.

LOTE Nº 14:**Nº Inventario 00350310 No matriculado**

Remolque en desguace.



ER-0885/1998 001/00 Tragsa
GA-2003/0120 001/00 Tragsa
SR-0229-ES-001/00 Tragsa
ER-0885/1998 002/00 Tragsatec
GA-2003/0120 002/00 Tragsatec
SR-0229-ES-002/00 Tragsatec

LOTE Nº 15:**Nº Inventario 00350056 No matriculado***Remolque en desguace.***LOTE Nº 16:****Nº Inventario 00350172 No matriculado***Remolque en desguace.* Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es**LOTE Nº 17:****Nº Inventario 00350522 No matriculado***Remolque en desguace.***LOTE Nº 18:****Nº Inventario 00350041 No matriculado***Remolque en desguace.***LOTE Nº 19:****Nº Inventario 00350104 No matriculado***Remolque en desguace.***LOTE Nº 20:****Nº Inventario 00350461 No matriculado***Remolque en desguace.***LOTE Nº 21:****Nº Inventario 00470673 No matriculado***Estado de conservación de acuerdo a su antigüedad. Sin averías de consideración.***LOTE Nº 22:****Nº Inventario 00802354 No matriculado***Estado de conservación de acuerdo a su antigüedad. Sin averías de consideración.*

LOTES UBICADOS EN SANTIAGO

LOTE Nº 23:

Pequeña maquinaria de obra civil en desguace.

LOTE Nº 24:

Pequeña maquinaria de obra forestal en desguace.



ER-0885/1998 001/00 Tragsa
GA-2003/0120 001/00 Tragsa
SR-0229-ES-001/00 Tragsa
ER-0885/1998 002/00 Tragsatec
GA-2003/0120 002/00 Tragsatec
SR-0229-ES-002/00 Tragsatec